

# 工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工事名 サンハイツいしだ 様

工事箇所 パラペット・外壁・共用部・室内その他塗装工事

工事住所 中間市 中央

工 期 着 手 令和 1 年 8 月 16 日

竣 工 令和 1 年 9 月 28 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立完了

---

---

---


---

---

---

---

---



高圧洗浄

パラペット

---

---

---


---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---


---

---



高压洗净

2F 外壁




高压洗净

2F 外壁



高压洗净

2F 通路



高压洗净

2F 通路

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净

2F 通路

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净

1F 外壁

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

貼替え

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

貼替え

完了



軒天

貼替え

完了



軒天

上塗り

施工中



軒天

上塗り

施工中



軒天

上塗り

施工中



軒天

上塗り

施工中



軒天 \_\_\_\_\_

上塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



軒天 \_\_\_\_\_

上塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下地補修 \_\_\_\_\_

施工中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁

下地補修

施工中



外壁

下地補修

施工中



外壁

下地補修

完了



パラペット

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

錆止め塗布

完了



パラペット

中塗り



パラペット

中塗り

施工中



パラペット

中塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

上塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット

上塗り

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



パラペット

上塗り

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁

下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

施工中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 2F

中塗り

施工中



外壁 2F

中塗り


施工中



外壁 2F

中塗り

施工中



外壁 1F

中塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 1F

中塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 2F

上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 2F

上塗り

施工中



外壁 2F

上塗り

完了



外壁 1F

上塗り



外壁 1F

上塗り

施工中



外壁 1F

上塗り

完了



外壁 1F

上塗り

完了



外壁

上塗り

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁

上塗り

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



配管

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



配管

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



配管

上塗り1回目

---

---

---

---

---

---

---

---



配管

上塗り1回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



配管

上塗り2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



配管

上塗り2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



配管

上塗り

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



配管

---

上塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



鉄骨部

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



鉄骨部

---

施工前

---



---



---



---




---



---



---



鉄骨部

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部

錆止め塗布

施工中



鉄骨部

錆止め塗布

施工中



鉄骨部

中塗り



鉄骨部

中塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部

中塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部

上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄骨部

上塗り

塗装中



鉄骨部

上塗り

施工中



鉄骨部

上塗り

完了



鉄骨部 \_\_\_\_\_

上塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



鉄骨部 \_\_\_\_\_

上塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



鉄骨部 \_\_\_\_\_

上塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



鉄骨部

---

上塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



鉄骨部

---

上塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



通路

---

施工前

---



---



---



---



---



---



通路

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



通路

---

クラック部補修

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



通路

---

クラック部補修

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



通路

クラック部補修



通路

下塗り



通路

下塗り

施工中



通路

中塗り

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



通路

中塗り

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



通路

上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	サンハイツいしだ塗装工事
会社名	ベストホーム株式会社
<b>2階通路</b> <b>完了</b> <small>2019年09月27日(金)</small>	

通路

上塗り

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事名	サンハイツいしだ塗装工事
会社名	ベストホーム株式会社
<b>2階通路</b> <b>完了</b> <small>2019年09月27日(金)</small>	

通路

上塗り

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	サンハイツいしだ塗装工事
会社名	ベストホーム株式会社
<b>基礎</b> <b>着工前</b> <small>2019年09月26日(木)</small>	

基礎

施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



基礎

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り1回目

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り1回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



基礎

---

上塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



基礎

---

上塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



検査

---



---



---



---



---



---



---



---



検査

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 内部壁養生状況  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社

内部壁

養生

完了



工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 内部壁養生状況  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社

内部壁

養生

完了



工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 内部壁完了  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社

内部壁

施工完了



工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 内部壁完了  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社

内部壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 内部壁完了  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社

内部壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 浴室養生状況  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社

浴室天井

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



浴室天井

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



浴室天井

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット部 下塗材

サーモテックメタルプライマー

色：グレー

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット部 上塗材

シリコンREVO1000

色：コバルト

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗材

シリコンフレックスII

色：ホライズンブルー

---

---

---

---

---

---

---

---



付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色 : N-90

---

---

---


---

---

---

---

---



鉄骨部 錆止め材

サーモテックメタルプライマー

色 : ホワイト

---

---

---

---

---

---

---

---



内部壁 塗材

マルチエースII

色 : 22-80F

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 材料搬入  
 浴室天井塗料 16キロ  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ペンセルホーム株式会社

浴室天井 塗材

ビニデラックスシャープ

色 : N-90

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色 : ホワイト

空缶写真

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット部 上塗材

シリコンREV01000

色 : コバルト

空缶写真

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：ホライズンブルー

空缶写真

---



---



---



---



---



内部壁 塗材

マルチエースⅡ

色：22-80F

使用写真

---



---



---



---



---

工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 使用済み材料  
 マルチエース22-80F  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社



浴室天井 塗材

ビニデラックスシャープ

色：N-90

使用写真

---



---



---



---



---

工事件名 サンハイツ石田様邸  
 工事種目 塗装工事  
 使用済み材料  
 浴室天井塗料  
 撮影年月日 2019/10/13 施工者 ハストホーム株式会社



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---