

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 Y 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡東区 勝山

工期 着手 平成 28 年 11 月 23 日

竣工 平成 28 年 12 月 14 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外壁 高圧洗浄



外壁 高圧洗浄



屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



既存シーリング撤去



プライマー塗布



シーリング充填



シーリング充填



外壁 バリアー塗布 施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り（1回目）施工中



外壁 上塗り（2回目）施工中



ベランダ 下塗り施工中



ベランダ 上塗り施工中



破風板・樋 上塗り施工中



基礎 上塗り（1回目）施工中



基礎 上塗り（2回目）施工中



使用材料



使用材料
