

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 M 様 邸


工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 行橋市 元永

工 期 着 手 平成 28 年 6 月 2 日

竣 工 平成 28 年 6 月 23 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 施工前



屋根 ケレン処理施工中



屋根 ケレン処理施工後



屋根 施工前



屋根 ケレン処理施工中



屋根 ケレン処理施工後



屋根 タスペーサー取付施工中



屋根 タスペーサー取付施工中



屋根 タスペーサー取付施工後



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工後



屋根 中塗り施工中



屋根 中塗り施工後



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工後



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（1回目）施工後



軒天 上塗り（2回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工後



外壁 下塗り施工中




外壁 下塗り施工後




外壁 下塗り施工中




外壁 下塗り施工後



外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工後



外壁 上塗り施工中




外壁 上塗り施工後



外壁 施工後



ベランダ 下塗り施工中



ベランダ 下塗り施工後



ベランダ 中塗り施工後



鉄部 施工後



帯 上塗り施工中



帯 施工後



樋 上塗り施工中



樋 施工後



樋 施工後



帯 施工後



土台水切り 施工後





シャッター 上塗り（1回目）施工中



シャッター 上塗り（1回目）施工後




シャッター 上塗り（2回目）施工中



シャッター 上塗り（2回目）施工後



シャッター 施工後





塀 上塗り（1回目）施工中



塀 上塗り（1回目）施工後



塀 上塗り（2回目）施工中



塀 上塗り（2回目）施工後



塀 施工後



塀 施工後



屋根 使用材料

下塗り

サーモテックシーラー

上塗り

スーパーシャネツサーモ S i

色：エバーグリーン



屋根 使用材料

タスペーサー



外壁 下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁 中塗り使用材料

グラナートミドルコート

色：ペグマタイト



外壁 中塗り使用材料

グラナートミドルコート

色：キンバーライト



外壁 上塗り使用材料

グラナートSP

色：ペグマタイト



外壁 使用材料

グラナートSP

色：キンバーライト



使用材料

マルチエースII-JY

色：N-90



使用材料

セラマックス1500Si-JY

色：N-15




使用材料

アステックプラスS



使用材料

セラミタウン





屋根 使用材料空缶

サーモテックシーラー



屋根 使用材料空缶

スーパーシャネツサーモ S i

色：エバーグリーン



外壁 使用材料

ホワイトフィラーA



外壁 使用材料空缶

グラナートミドルコート

色：ペグマタイト



外壁 使用材料空缶

グラナートSP

色：ペグマタイト