

# 工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 O 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 山ノ堂町

工期 着手 平成 29 年 6 月 6 日

竣工 平成 29 年 7 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根板金 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根板金 サビ止め塗布施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根板金 サビ止め塗布施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 クラック補修 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 クラック補修 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 クラック補修 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 クラック補修 施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 クラック補修 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 クラック補修 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天 上塗り (2回目) 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 既存シーリング撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 既存シーリング撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング充填

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング ヘラ押え

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 ケレン処理 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り（2回目）施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 脱脂

---

---

---


---

---

---

---

---



シャッター 下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



シャッター 中塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



シャッター 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切り ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切り 下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



基礎 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

