

工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工事名 サンライズ片野 様

工事箇所 共用部壁・バルコニー・その他塗装工事

工事住所 北九州市 小倉北区 片野


工期 着手 令和 1 年 8 月 20 日

竣工 令和 1 年 9 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



施工前



飛散防止対策

メッシュシート取付



飛散防止対策

メッシュシート取付



飛散防止対策

メッシュシート取付



飛散防止対策

メッシュシート取付



飛散防止対策

メッシュシート取付



飛散防止対策

メッシュシート取付



高压洗浄

共用部 壁



高压洗浄

共用部 壁



高压洗浄

バルコニー



高圧洗浄

テント



高圧洗浄

土間



養生



養生



養生




養生



養生



養生



養生



養生



共用部 下地補修

施工前



共用部 下地補修

施工前



共用部 下地補修

研り



共用部 下地補修

研り

施工中



共用部 下地補修

防錆処理



共用部 下地補修

防錆処理

施工中



共用部 下地補修

プライマー塗布



共用部 下地補修

プライマー塗布

施工中



共用部 下地補修


プライマー塗布

施工中



共用部 下地補修

モルタル補修



共用部 下地補修

モルタル補修

施工中



共用部 下地補修

モルタル補修

施工中



共用部 下地補修

肌合わせ



階段室 下地補修

施工前



階段室 下地補修

研り



階段室 下地補修

研り

施工中



階段室 下地補修


モルタル補修

施工中



階段室 下地補修

端末処理



階段室 下地補修

端末処理

施工中



バルコニー 下地補修

施工前



バルコニー 下地補修

研り



バルコニー 下地補修

ケレン清掃



バルコニー 下地補修

プライマー塗布



バルコニー 下地補修

モルタル補修



共用部

施工前



共用部

施工前



共用部 軒天


上塗り 1回目



共用部 軒天

上塗り 1回目

施工中



共用部 軒天

上塗り 1回目

施工中



共用部 軒天

上塗り2回目



共用部 軒天

上塗り2回目

施工中



共用部 軒天

上塗り2回目

施工中



共用部 軒天

上塗り

完了



バルコニー 軒天

下塗り



バルコニー 軒天

下塗り

施工中



バルコニー 軒天

中塗り



バルコニー 軒天

上塗り



バルコニー 軒天

上塗り

完了



共用部 壁

下塗り



共用部 壁

中塗り



共用部 壁

上塗り



階段室 壁

下塗り



階段室 壁

下塗り

施工中



階段室 壁

下塗り

施工中



階段室 壁

塗装完了



バルコニー 壁

塗装中



バルコニー 壁

上塗り

完了



笠木

施工前



笠木

下地調整



笠木

下地調整

施工中



笠木

下地調整

施工中



笠木

下地調整

完了



笠木

シーラー塗布



笠木

シーラー塗布

施工中



笠木

中塗り



笠木

中塗り

施工中



笠木

中塗り

施工中



笠木

中塗り

施工中



笠木

中塗り

施工中



笠木

上塗り



笠木

上塗り


完了



玄関扉

下地処理

ケレン中



玄関扉

下地処理

ケレン中



玄関扉

下地処理

ケレン中



玄関扉

錆止め塗布



玄関扉

錆止め塗布

施工中



玄関扉

錆止め塗布

施工中



玄関扉

中塗り



玄関扉

中塗り


施工中



玄関扉

中塗り

施工中



玄関扉

中塗り

施工中



玄関扉

中塗り

施工中



玄関扉

中塗り

施工中



玄関扉

上塗り

完了



パイプシャフト

塗装中




パイプシャフト

塗装中



その他鉄部

塗装中



玄関扉・その他鉄部

上塗り

完了



蛍光灯

錆止め塗布



蛍光灯

施工完了



エレベーター _____

施工前 _____



エレベーター 6F _____

施工前 _____



エレベーター 5F _____

施工前 _____

エレベーター 4F

施工前



エレベーター 3F

施工前



エレベーター 2F

施工前



エレベーター 1F

施工前



エレベーター

下地処理

ケレン中



エレベーター

錆止め塗布





エレベーター

錆止め塗布

施工中



エレベーター

上塗り



エレベーター

上塗り

施工中



エレベーター

上塗り

完了



エレベーター

上塗り

完了



シャッターBOX

塗装完了



工事件名 サンライズ片野改修工事
工事場所 塗装工

樋塗装

樋

塗装中



共用部 床

施工前




共用部 幅木

塗装中



共用部 側溝

塗装中



共用部 ドレン

塗装中



工事件名 サンライズ片野改修工事
工事場所 防水工事

プライマー塗布

共用部 床


プライマー塗布



共用部 床

プライマー塗布

施工中



共用部 床

プライマー塗布

完了



共用部 床

中塗り



工事件名 サンライズ片野改修工事
工事場所 防水工事

上塗り塗布

共用部 床

上塗り



工事件名 サンライズ片野改修工事
工事場所 防水工事

上塗り塗布

共用部 床

上塗り

施工中



共用部 床

上塗り

完了



共用部 床

上塗り

完了



共用部 床

上塗り

完了



共用部

上塗り

完了



共用部 6F

上塗り


完了



共用部 5F

上塗り

完了



共用部 4F

上塗り

完了



共用部 3F

上塗り

完了



共用部 2F

上塗り

完了



共用部 1F

上塗り

完了



階段

プライマー塗布

施工中



階段

上塗り



階段

上塗り

完了



階段

タイル貼り付け



階段

タイル目地詰め



階段

タイル部分

完了



階段室

施工完了



階段室

施工完了



バルコニー 床

プライマー塗布



バルコニー 床

中塗り



バルコニー 床

上塗り



バルコニー 床

上塗り

施工中



テント _____

施工前 _____



テント _____

上塗り 1回目 _____



テント _____

上塗り 1回目 _____



工事件名 サンライズ片野改修工事
工事場所 塗装工
テント 塗装2回目

テント

上塗り 2回目



テント

上塗り 2回目



テント

上塗り

完了



外壁 下塗材

ホワイトフィラーA



外壁 上塗材

シリコンフレックスII

色：アイシーピンク



軒天 塗材

マルチエースII

色：N-90

シーリング材

ウレシール2000



工事件名 市川様
工事種目 塗装工事
材料搬入
ウレシールプライマー
コーキング
10本×2
100ml×2
撮影年月日 2019/09/12 施工者 ペストホーム株式会社

付帯部 塗材

コスモマイルドシリコン2

色:15-20B



サンライズ片野改修工事
工 材検収
コスモマイルドシリコン2 1kg
1缶
コスモマイルドシリコン2
硬化剤 1kg


付帯部 塗材

RETANPG80 II

色:15-92B




工事件名 サンライズ片野改修工事
工事場所 材料検収
RETANPG80 III
レタンPG80
15-92B
缶割 3.6ka



下地補修部 錆止め材


ラスゴンセーフティ (K)

色：ダークグレー




下地補修部 下塗り材

RIS 211E



下地補修部 断面補修材

デンカRIS 322E-ス



下地補修部 仕上げ材

デンカR IS 411エース



共用部床・バルコニー 下塗り材

ユカクリートプライマーM



共用部床・バルコニー 中塗り材

ボースイテックス

色：グレー



共用部床・バルコニー 上塗り材

ボースイテックストップコートAU

色：グレー




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
