

# 工事写真報告書

工事番号 平成 23 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 遠賀郡 遠賀町 松の本

工 期 着 手 平成 23 年 8 月 17 日

竣 工 平成 23 年 8 月 28 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



仮設足場

---

---

---

---

---

---

---

---



仮設足場

---

---

---

---

---

---

---

---



仮設足場

---

---

---

---

---

---

---

---



洗淨前

---



---



---



---



---



---



---



---



洗淨前

---



---



---



---



---



---



---



---



高圧洗淨

---



---



---



---



---



---



---



---



高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁中塗り

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁上塗り

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根洗浄後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根下塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根中塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

