

工事写真報告書

工事番号 平成 24 年度

工事名 G 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 遠賀郡 芦屋町 花美坂

工期 着手 平成 24 年 12 月 6 日

竣工 平成 24 年 12 月 18 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



屋根高圧洗浄施工状況



屋根高圧洗浄施工中



外壁高圧洗浄施工状況



屋根下塗り施工状況



屋根下塗り施工中



屋根下塗り施工中



屋根下塗り施工中



屋根中塗り施工状況



屋根中塗り施工中



屋根中塗り施工中



屋根中塗り施工中



屋根中塗り施工中



屋根上塗り施工状況



屋根上塗り施工中



ラバー止め施工完了



ラバー止め施工完了



ラバー止め施工完了



ラバー止め施工完了



ラバー止め施工完了




外壁下塗り施工状況



外壁下塗り施工中



外壁下塗り施工中



外壁下塗り施工中



外壁中塗り施工状況




外壁中塗り施工中



外壁中塗り施工完了



外壁上塗り施工状況



外壁上塗り施工中

