

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 宗像市 桜美台

工 期 着 手 平成 28 年 1 月 29 日

竣 工 平成 28 年 2 月 28 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



外壁 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中





屋根 ケレン施工中




屋根 ケレン施工中



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工後



屋根 中塗り施工後




屋根 中塗り施工後



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工後





シーリング打ち替え施工中



シーリング打ち替え施工中



シーリング打ち替え施工完了



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中




外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り施工中



樋・破風板 上塗り施工中



樋 上塗り施工中



施工前



施工後