

# 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 K 様 邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 遠賀郡 遠賀町 田園

工 期 着 手 平成 28 年 4 月 14 日

竣 工 平成 28 年 5 月 6 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 クラック補修施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 クラック補修施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（2回目）施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部 サビ止め塗布施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



鉄部 サビ止め塗布施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



小庇 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



木部塗装 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

Empty rectangular box for writing.

Empty rectangular box for writing.

Empty rectangular box for writing.

Series of horizontal lines for writing.