

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 K 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 小郡市

工 期 着 手 平成 29 年 4 月 12 日

竣 工 平成 29 年 4 月 26 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



塀 高圧洗浄中



階段 高圧洗浄中



屋根 下塗り施工中



タスペーサー取付 施工中




屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



軒天 上塗り施工中





シーリング 既存撤去



清掃



シーリング充填



へら押え



外壁 クリア一部 下塗り施工中



外壁 クリア一部 下塗り施工中



外壁 クリア一部 上塗り施工中



外壁 下塗り施工中



※防カビ添加剤

アステックプラスS 混入



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



破風板 下塗り施工中



破風板 上塗り施工中




樋 ケレン処理施工中



シャッター ケレン処理施工中



シャッター 上塗り施工中



シャッター 上塗り施工中



基礎 上塗り施工中



屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



基礎塗り 使用材料

ベースガード



基礎塗り 使用材料

ベースガード
