

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 K 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 糟屋郡 須恵町 植木

工期 着手 平成 29 年 1 月 27 日

竣工 平成 29 年 2 月 25 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中




軒天 高圧洗浄中




外壁 高圧洗浄中



土間 高圧洗浄中







屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



軒天 下塗り施工中



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中



シーリング打ち替え 施工前



既存シーリング撤去



シーリング充填



シーリング打ち替え施工後



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



雨戸 上塗り施工中



ベランダ防水部 施工後
