

工事写真報告書

工事番号 平成 30 年度

工事名 H 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装及び内部改修工事

工事住所 北九州市 門司区 柳町

工 期 着 手 平成 30 年 6 月 28 日

竣 工 平成 30 年 7 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



高圧洗浄中



高圧洗浄中



高圧洗浄中



養生



養生




養生




外壁 シーリング撤去



外壁 シーリング撤去




外壁 シーリング撤去



外壁 シーリング撤去




外壁 シーリング撤去




外壁 シーリング打ち



軒天 施工中




軒天 施工中



軒天 施工完了




屋根 下塗り




屋根 下塗り



屋根 下塗り



屋根 中塗り



屋根 中塗り



屋根 中塗り



屋根 上塗り



屋根 上塗り




屋根 上塗り 完了



外壁 下塗り 施工中



外壁 下塗り 完了




外壁 中塗り 施工中



外壁 中塗り 施工中



外壁 上塗り 施工中




外壁 上塗り（グラナート） 完了



外壁 上塗り (グラナート) 完了




雨樋 施工中



雨樋 施工中



雨樋 施工完了




雨樋 施工完了




雨樋 施工完了



ダクトカバー 施工中



ダクトカバー 施工中





シャッター ケレン




シャッター ケレン




シャッター ケレン完了



シャッター サビ止め 施工中



シャッター サビ止め 完了



シャッター 上塗り 施工中



シャッターBOX 施工中




シャッターBOX 施工完了




土台水切り 施工中



土台水切り 施工完了



基礎 施工中




基礎 施工完了



ダイノックシート 貼り替え工事

下地処理



ダイノックシート 貼り替え工事

シート貼り




ダイノックシート 貼り替え工事

シート貼り



ダイノックシート 貼り替え工事

シート貼り




ダイノックシート 貼り替え工事

シート貼り



ダイノックシート 貼り替え工事

完了



クロス貼り替え工事

玄関・階段室

施工前



クロス貼り替え工事

玄関・階段室

クロス剥ぎ



クロス貼り替え工事

玄関・階段室

クロス剥ぎ



クロス貼り替え工事

壁

クロス剥ぎ



クロス貼り替え工事

壁

クロス貼り



クロス貼り替え工事

壁

クロス貼り



クロス貼り替え工事

天井

クロス貼り



クロス貼り替え工事

天井

クロス貼り



クロス貼り替え工事

天井

クロス貼り



クロス貼り替え工事

天井


クロス貼り



クロス貼り替え工事

天井

照明復旧




クロス貼り替え工事

天井

クロス貼り完了



施工後



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

グレー



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

ホワイト



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

パイオニア



外壁 上塗材

EC-5000 PCM

フォギーオレンジ



外壁 上塗材

EC-5000 PCM

フォギーオレンジ



外壁 中塗材

グラナート ミドルコート

グラニュライト



外壁 上塗材

グラナートSP

グラニュライト



付帯

マックスシールド1500 Si-JY

N-15



空缶写真

エポパワーシーラー

サーモテックシーラー

マックスシールド1500 Si-JY

グラナートミドルコート



空缶写真

超低汚染リファイン500MF-IR

EC-5000 PCM



空缶写真

グラナートSP