

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 デシグアル 和歌山店 様

工事箇所

工事住所 和歌山県 和歌山市 中字楠谷

工 期 着 手 平成 年 月 日

竣 工 平成 年 月 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



ケレン処理施工中



ケレン処理施工中









シーリング補修施工中



シーリング補修施工中




シーリング補修施工後



シーリング補修施工後



下塗り施工中



下塗り施工中



上塗り施工中



上塗り施工中



上塗り施工中



施工完了



施工完了



施工完了
